

**БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №7 «СЕДЬМОЕ КОРОЛЕВСТВО»**

623701 г. Березовский Свердловской области, ул. Спортивная, стр.18
ИНН 6678044126; КПП 667801001; ОГРН 11466780074431; тел.: 8(34369) 4-11-88; e-mail: bgo_dou7@mail.ru;
сайт: <http://7ber.tvovsadi.ru/>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

БМАДОУ «Детский сад №7 «Седьмое королевство»

Настоящие **выводы и рекомендации** выведены исходя из физического обследования объекта с учетом принципов «разумного приспособления».

1. Вход в здание.

Объект имеет три входа. На одном из входов установлен пандус и поручни перед входной дверью в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022. На полотнах дверей имеется яркая контрастная (желтая) маркировка в форме Тактильных табличек диаметром 100*300. При входе на территорию на ограждении имеется табличка шрифтом Брайля. Имеется кнопка вызова.

Расположение контрастной маркировки расположена на уровне 1,0 м.

Доступ инвалидов или маломобильных граждан в здание может обеспечивается самостоятельно.

2. Пути движения внутри объекта.

Пути движения внутри объекта для категорий К,О, Доступен Частично, С, Г, У Доступен Полностью.

3. Зоны обслуживания.

Зоны целевого назначения – это групповые комнаты, которые доступны для инвалидов и маломобильных граждан.

4. Система информации и связи

Объект оборудован необходимыми системами информации.

5. Санузлы

Санузел оборудован для инвалидов и маломобильных граждан.

Общие рекомендации:

На текущий момент объект является Доступно Частично для таких маломобильных групп населения, как: передвигающиеся на креслах-колясках инвалиды, для инвалидов с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для других маломобильных групп населения была поставлена оценка Доступно Полностью.

Объект нуждается в оснащении оборудованием для инвалидов некоторых зон и участков:

- по слуху - звуковой информацией по всем зонам и участкам здания;

- по зрению - указателями тактильными напольными, ограничителями для перил; наличие поручней вдоль стен (с обеих сторон на высоте (0,85-0,92)).
- с нарушением опорно - двигательного аппарата - наличие поручней вдоль стен (с обеих сторон на высоте (0,85-0,92)).

При оценке доступности и выработке рекомендаций, было учтен тот факт, что архитектурная недоступность части функциональных зон нивелируется наличием формально-определённых должностных инструкций по взаимодействию со всеми категориями инвалидов и оказания им своевременной и полноценной помощи.


Принимая во внимание технические возможности и экономическую целесообразность, рекомендуем внести в должностные инструкции персонала различных уровней регламент и правила взаимодействия с маломобильными группами населения в случае их прибытия на объект, также немаловажным элементом доступности объекта является информационная доступность, которая заключается в установке интуитивно понятных и информационно емких средств информации об объекте, путях движения на прилегающей к объекту территории и внутри здания.


Председатель Комиссии:


_____/ Н.В.Овсянникова
(подпись / Ф.И.О.)

Члены Комиссии:


_____/ Ю.А.Жданова
(подпись / Ф.И.О.)


_____/ Н.В.Упорова
(подпись / Ф.И.О.)


_____/ Е.Е.Табакова
(подпись / Ф.И.О.)

Представители общественной организации инвалидов: Березовская районная общественная организация общероссийской общественной организации инвалидов — инвалидов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и участников боевых действий -

БРООООН "РОИ" "Содружество":


_____/ Л.Д.Кривич
(подпись / Ф.И.О.)

Пронито, пронумеровано

Количество листов

2 (два)

 / Чушрова С.Ю.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465023

Владелец Чупрова Светлана Юрьевна

Действителен с 09.06.2025 по 09.06.2026